



Bekabeling en aansluiting / Câblage et connectique DRIVER Luna Diamond Plus




1. Driver
2. Swipe
3. Transfo voor LED module / pour module LED
4. LED Strip / bande LED
5. Voedingskabel / Cable d'alimentation module LED
6. Interface kabel LED / Cable interface module LED
7. Temperatuursonde / Sonde de température
8. Interface kabels naar motoren /
Cable d'interface vers moteurs
9. Voedingskabel / Cable d'alimentation 220V
10. Aansluiting adaptor PVC /
Connection adaptateur PVC
11. Flexibel PVC buis trekmeting /
Flexible en tube PVC pour la mesure du tirage






1. Driver



2. Swipe indien de kabel niet aangesloten is, open met een schroevendraaier de behuizing en sluit bruine, witte en groene draad aan volgens afbeelding.
Au cas ou le cable n'est pas branché, utiliser un tournevis pour ouvrir le boîtier et brancher les fils brun, blanc et vert selon l'image




3. Transfo LED module / module LED



4. LED Strip / bande LED



5. Voedingskabel LED module /
Cable d'alimentation module LED



6. Interface kabel LED Module /
Cable interface module LED



7. Temperatuursonde /
Sonde température






8. Interface kabels naar
motors /
Cable d'interface vers
moteurs




9. Voedingskabel
Cable d'alimentation
220V

Bekabeling en aansluiting LED Module

Cablage et connectique Module LED





Bekabeling voor RGB
Câblage pour RGB





Bekabeling voor "warm white light"
Cablage pour "lumière blanche chaude"

U kan kiezen voor een **RGB verlichting** of een **"warm white light"**. Indien u kiest voor een "warm white light", dient u één van de 3 RGB kabels niet aan te sluiten en de witte kabel in de plaats wel aan te schakelen. Zie photo bekabeling "warm white light". In dit voorbeeld sluit men de blauwe kabel niet aan).



Vous pouvez choisir une **lumière RGB** ou une **"lumière blanche chaude"**. Si vous optez pour une lumière blanche chaude, ne pas brancher un des câbles R,G ou B et brancher le cable blanc à la place. Voir photo câblage "lumière blanche chaude". Dans ce cas le cable bleu n'est pas branché.





Aansluiting SWIPE / Connectique SWIPE



Aansluiting Temperatuursonde / Connectique sonde de temperature



Aansluiting interfacekabels motoren / Connectique cable d'interface pour les moteurs




Aansluiting Voedingskabel 220V / Connectique cable d'alimentation 220V




Aansluiting Temperatuursonde op het toestel / Connectique sonde de température sur le foyer

Duw de temperatuursonde in het gaatje
zoals op foto.
Eventueel met een stuk Alutape
vastplaatsen

Enfoncer la sonde dans le petit trou.
Consolider avec du tape en aluminium




Aansluiting buis trekmeting / raccord tube tirage (Pascal)





Schuif aansluiting adaptor
PVC (10) over de ingang
van de driver. Gebruik een
schroevendraaier om de
buis aan 1 uiteinde ietwat
te vergroten om het
schuiven te vergemakkelijken

Glisser le petit tube PVC
adaptateur (10) sur l'entrée du
driver. Utiliser un tournevis pour
détendre un peu le diamètre du
tube pour faciliter le passage.



Schuif PVC flexibel (9)
over aansluiting adaptor
PVC (10)



Glisser le tube flexible en
PVC (9) sur l'adaptateur (10)



Sluit PVC Flexibel aan op
de sonde voor de Pascal meting

Raccorder l'autre embout du tube
flexible PVC sur la sonde pour la
mesure du tirage

Aansluiting Motoren / Raccord des moteurs



Opmerking : kabel met markering "motor 2" is niet van toepassing
Remarque : le cable marqué "motor 2" est sans objet